


Korrespondenz des Dr.-Ing. Kurt Heinrichs mit dem Akademie-Direktor zur
Materialbestellung und Reparatur eines Transformators von 1927



Sehr geehrter Herr Direktor!

Im Labor ist ein Motor durchgebrannt. Um Zeit zu sparen, habe ich den Motor von den Studenten Kerber und Kalk aufreißen und abwickeln lassen. Der Fehler ist beseitigt, der Motor geht der Fertigstellung entgegen.

Durch das Abwickeln ist der Bandage(-)Stahldraht unbrauchbar geworden. Ich bitte daher die Bestellung genehmigen zu wollen. Das kommt uns allein in bezug auf die ersparte Fracht an die AEG noch billiger.

Ergebenst

Doz. Heinrich

10/12 23
Heinrich

10.XII.1927